

# ***Structure Emb/Fer***

## **Ouvrants : volets A9**

**Suite à des modifications sur le poste des volets A9, la CFTC tire la sonnette d'alarme !**

Nous sommes intervenus sur ce poste la semaine dernière pour constater les problèmes et alerter la prévention et la direction .

En effet :

- le pupitre de validation est dans le dos du salarié, ce qui l'empêche de garder la visibilité sur la pièce, entraînant un risque de sécurité.
- La mise en place de la pièce sur le support pose des problèmes ergonomiques.
- Le câble de la visseuse lui vient dans les pieds et au visage.

A ce jour le pupitre a été dévissé et la visseuse a été modifiée, mais aucun plan d'action clairement défini dans le temps ne semble être mis en œuvre.

La direction a rencontré les fournisseurs mardi 21/03/17 et leur a demandé de faire les améliorations nécessaires, pour que le poste des volets A9 soit conforme aux attentes en termes de sécurité, d'ergonomie et de qualité.

**La CFTC vous demande, aujourd'hui, de donner des délais clairs et rapides, pour que conformément aux engagements pris lors de la signature du NEC : « Etre au meilleur niveau mondial dans le secteur automobile en termes de sécurité », ne soit pas que des mots mais bien une réalité.**

**Pour la CFTC, les conditions de travail sont et seront toujours la priorité !**

*Votre **C**onfiance est notre **F**orce  
Vos conditions de **T**ravail notre **C**ombat*