



# MONTAGE

## Berceau S2

# Période d'essai

Suite à l'intervention des délégués CHSCT CFTC dans le secteur berceau au mois de février plusieurs décisions ont été prises par la hiérarchie :

- ⇒ Une nouvelle poignée rotative qui sera mise en essai (semaine 9) et sera généralisée sur toutes les luges après la validation des opérateurs et de la maîtrise
- ⇒ Un nouveau support pour les BAD (semaine 10)
- ⇒ Passage de pied au poste BAD et berceau au niveau du carter (semaine 11) et si l'essai est concluant il sera généralisé à tous les postes.
- ⇒ De nouvelles boîtes en bord de ligne, plus petites, et qui gêneront moins les opérateurs au poste triangle (pas de délai).
- ⇒ Une rehausse pneumatique sera installée au poste BAD afin d'avoir la bonne hauteur de travail pour l'opérateur.



Beaucoup de ces actions sont en phase d'essai.

La CFTC restera attentive afin que cette période d'essai ne dure pas plus qu'il n'en faut et que les salariés soient entendus et que toutes remarques soient prises en compte.

La CFTC fait remarquer à la direction que :

Les opérateurs se sont surnommés :


**Pour le secteur berceau :** Les crabes, ils sont constamment courbés et se déplacent de travers.

**Pour le secteur HAM :** Des sardines car ils sont entassés comme dans des boîtes.

**Pour le CPL du secteur :** Ce sont les SDF du montage, car ils n'ont toujours pas de maison d'équipe et de bureau pour la hiérarchie.

**Pour la CFTC, cela est inacceptable, qu'un nouveau secteur dégage une telle image et que les salariés qui travaillent aux HAM souffrent au quotidien et subissent les mauvaises conditions de travail. Les cartes sont dans les mains de la direction pour que les salariés ne subissent plus ce stress au quotidien.**

A bon entendre...



**La CFTC le syndicat qui répond présent**  
**Faites pencher la balance de votre côté**  
**Adhérez à la CFTC**

Revendiquer Reconnaître Respecter